


## MANUAL TÉCNICO 1001 CLOTHES

### Identificação dos componentes



**ATENÇÃO**  
CAPACIDADE DE CARGA




49 KG

Total: 49 KG DISTRIBUIDOS  
peso por prateleira: 7 KG

COMPONENTES		FERRAGENS					
1	Lateral dir.	A	Cavilha 8x30 mm	A		B	
2	Lateral esq.	B	Cola	C		D	
3	Prateleira	C	Parafuso cabeça chata 4x50 mm	E		F	
4	Rodapé frontal	D	Parafuso cabeça chata 3,5x14 mm	G		H	
5	Rodapé lateral	E	Chapinha de montagem	I			
		F	Parafuso cabeça flangeada 4x50 mm				
		G	Chapinha de fixação				
		H	Bucha 8x40 mm				
		I	Tapa furo adesivo 12 mm				


### 1º ETAPA

Utilizando Parafusos cabeça chata 4x50 mm (Comp. C), cavilha 8 mm (Comp. A) e cola (Comp. B) fixe as laterais (Comp. 1) e (Comp. 2) nas prateleiras (Comp. 3).




### 2º ETAPA

Utilizando Parafusos cabeça chata 3,5x14 mm (Comp. D) e chapinha de montagem (Comp. e) monte a base e em seguida fixe-a no módulo.



### 3º ETAPA

Utilizando parafusos 3,5x14 (Comp. D), prenda a chapinha de fixação (Comp. G) nas laterais do módulo, em seguida utilizando parafuso cabeça flangeada 4x50 (Comp. F) e Bucha 8x40 (Comp. H), fixe o módulo na parede.



### 4º ETAPA

Aplique os tapa furo adesivos (Comp I).

